


關於 USB 溫溼度棒 8871 在 WIN 10 下安裝的問題

請參考下方流程修改 WIN 系統設定。

1. 設定 → 更新與安全性 → 復原 → 立即重新啟動。





復原

重設此電腦

若您的電腦未正常執行，將它重設可能會有幫助。這可讓您選擇保留您的個人檔案或將它們移除，然後重新安裝 Windows。

開始

進階啟動

從裝置或光碟 (例如 USB 磁碟機或 DVD) 啟動、變更電腦的韌體設定、變更 Windows 啟動設定，或從系統映像還原 Windows。這樣會重新啟動您的電腦。

立即重新啟動

更多復原選項

[了解如何開始進行全新 Windows 安裝](#)

2. 在選擇選項中按下 “疑難排解”




3.在疑難排解中按下 “ 進階選項 ”



4.在進階選項 中按下 “ 啟動設定 ”



5. 在啟動設定 中按下 ” 重新啟動 ” 來修改設定。
修改之後會重新開機。



之後 在安裝 8871 驅動程式以及軟體時可能會收到 Windows 軟體安裝的安全提醒。請要求繼續安裝即可。

